





R = −1 mm

$q_x = .1479$ $q_y = .1427$

R = 0 mm

$q_x = .1448$

$q_y = .1471$

R = +1

$q_x = .1446$

$q_y = .1484$